

Änderung des Anschlusskabels

23755

Betroffene Maschinen:

Maschinentyp	Bauart
Holemaker II	727255
KBB40	727093; 727203; 727213
KBB30	727201; 727211
KBB38	727202; 727212

Änderung:

Das bisherige Anschlusskabel wird ersetzt durch ein bereits bestehendes Anschlusskabel, bekannt aus dem Maschinentyp KBE30.

	Bestellnummer 	Bestellnummer 
	30798592050	30707562010

Grund der Änderung:

Das bisherige Kabel ist nicht mehr lieferbar.

Verfügbarkeit

Ab sofort.

Empfohlene Handlung:

Bei einem Austausch des Anschlusskabels ist darauf hinzuweisen, dass das Ersatzkabel 3 Meter statt ursprünglich 4 Meter lang ist.